

## WOSZIDLO IHR AU – SPEZIALIST

### Aktivierung und Spülung eines O2-Sensors bei einem AU-Tester der Serie 4000:

- Im Grundmenü auf „Serv“ drücken
- Dann auf 4-Gas Kammer drücken
- Dann auf „Neuinstallation O2-Sensor“ drücken
- Nach ca. 3 Minuten erscheint ein Volt-Wert der zwischen 8,0 und 12,0 liegen sollte, die Anzeige der O2 Werts sollte bei ca. 21% liegen
- Sollte kein neuer Sensor verbaut worden sein und die Fehlermeldung erscheint wieder, einen neuen Sensor bei der Firma Woszidlo bestellen und einbauen, dann die Spülung nochmals durchführen, der Sensor sollte 1 Stunde vor Einbau aus der Verpackung genommen worden sein, sonst ist er nicht aktiv
- Bestellnummer O2-Sensor: EZ0147



**WOSZIDLO • Ihr Werkstatteinrichter mit Konzept**

Tel. 0 74 20 / 911 11 - 0 • Fax 0 74 20 / 911 11 - 32

*Wir planen praxisgerechte Autohäuser*